

AREOMETRO BAUME'

Cod. 02.2000.51

Areometro Baumé zavorra piombo scala 0-70 divisione 1/1 senza termometro



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per liquidi più pesanti dell'acqua tarati a 15° C
- Zavorra piombo.
- Disponibili con diversi intervalli di scala, senza e con termometro.

Dati Tecnici

Scala (Bè)	0÷70 con doppia scala
Divisione	1/1
Modello	senza termometro

Varianti

Codice	Prodotto	Scala (Bè)	Divisione	Modello
02.2000.38	AREOMETRO BAUME'	0÷30	1/1	senza termometro
02.2010.38	AREOMETRO BAUME'	0÷30	1/1	con termometro
02.2000.45	AREOMETRO BAUME'	0÷50 con doppia scala	1/1	senza termometro
02.2010.45	AREOMETRO BAUME'	0÷50 con doppia scala	1/1	con termometro
02.2000.51	AREOMETRO BAUME'	0÷70 con doppia scala	1/1	senza termometro

02.2010.51	AREOMETRO BAUME'	0÷70 con doppia scala	1/1	con termometro
02.2040.17	AREOMETRO BAUME'	0÷10	1/10	senza termometro
02.2080.17	AREOMETRO BAUME'	0÷10	1/10	con termometro
02.2050.17	AREOMETRO BAUME'	10÷20	1/10	senza termometro
02.2090.17	AREOMETRO BAUME'	10÷20	1/10	con termometro
02.2050.27	AREOMETRO BAUME'	20÷30	1/10	senza termometro
02.2090.27	AREOMETRO BAUME'	20÷30	1/10	con termometro
02.2060.41	AREOMETRO BAUME'	30÷40	1/10	senza termometro
02.2100.41	AREOMETRO BAUME'	30÷40	1/10	con termometro
02.2060.45	AREOMETRO BAUME'	40÷50	1/10	senza termometro
02.2100.45	AREOMETRO BAUME'	40÷50	1/10	con termometro
02.2110.45	AREOMETRO BAUME'	50÷60	1/10	con termometro
02.2070.45	AREOMETRO BAUME'	50÷60	1/10	senza termometro
02.2110.49	AREOMETRO BAUME'	60÷72	1/10	con termometro
02.2070.49	AREOMETRO BAUME'	60÷72	1/10	senza termometro